

MODEL:TR41



乾濕球轉換器 (溫溼度轉換器)

溫濕度轉換器，為各種產業及相關業者提供 低成本、高精度 之溫度濕度轉換器，其應用廣泛
例如實驗室用之恆溫恆濕箱、蔬果花卉之培育室、農產品之儲藏室及木材業的乾燥房 ...等

規格：

電 源: AC 110V/220V $\pm 10\%$ 50/60Hz
入 力: Pt100 Ω (乾球)、Pt100 Ω (濕球)

測定範圍: 溫度 0-100 、溼度 0-100%RH

出力規格: 0-10V、0-5V、0-1V、0-100mV DC

精 度: 於 20%、95%RH 標準下，溫度 ± 0.5 、溼度 ± 1.5

使用環境: -10 ~60 /90%RH以下

接線圖：

